Service Mededeling

DIAGNOSE

UITGAVE VAN AG AUTOGAS SYSTEMS VEENENDAAL ALG007 JULI 1998

Klacht:

Na inbouw of na vervangen van de DGC-computer kan er geen contact verkregen worden door middel van de Psion. Op het scherm verschijnt dan alleen AG na het intypen van deze lettercombinatie.

Oorzaak:

De middelste aansluiting van de DGC diagnose-connector (pool 2, draadkleur zwart) is niet doorverbonden met massa.
Deze aansluiting is doorverbonden met pool 3 of pool 13 van de DGC-computer, recentelijk is gebleken dat bij een bepaalde serie computers dit geen goede massa is.

Oplossing:

Soldeer de zwarte draad van de diagnose-connector aan de zwarte draad die vanaf pen 18 komt (massa).
De zwarte draad van de diagnose-connector kan verbonden blijven met pool 3 of pool 13 van de DGC computer.