

Sludgevorming in verdamper



Bij calamiteiten aan de AG-verdamper veroorzaakt door sludgevorming in de verdamper is noch AG Autogas Systems noch de AG-topdealer, allrounder of cardealer verantwoordelijk.

Tijdens de service en trouble-shooting dient gecontroleerd te worden of het in dat geval om sludgevorming gaat. In de meeste gevallen is dit eenvoudig te controleren door de aftapplug van de verdamper bij warme motor te verwijderen. In het geval van overmatige sludgevorming zal de sludge nu uit de tweede trap stromen. In uitzonderingsgevallen kan de sludge zodanig dik van aard zijn dat het niet op deze manier te controleren is. Neem in deze gevallen contact op met de Technische Dienst van AG voor een gedetailleerde storingsdiagnose (0318-557788).

De bestuurder/eigenaar van de auto dient de gehele reparatie (incl. eventueel nieuwe verdamper) te betalen en dit op eigen initiatief te claimen bij de LPG-leverancier of oliemaatschappij.*

Bij leaseauto's is het belangrijk een reparatie-toestemmingsnummer te ontvangen om op deze manier uw kosten te kunnen factureren aan de betreffende leasemaatschappij.

* Informeer uw klant dat een kopie van de factuur en eventuele LPG-bonnen meegestuurd dienen te worden.