



# Service Mededeling

## SGI-PRESSURE ADJUSTER

UITGAVE VAN AG AUTOGAS SYSTEMS VEENENDAAL

SGI005

MEI 2001

### **Klacht:**

Bijgeluid/fluittoon in SGI-verdamper tijdens belastingswisselingen.

### **Oorzaak:**

Door een combinatie van passingen en toleranties kan er een resonantie ontstaan in het werkgebied van de verdamperdrukregeling.

### **Oplossing:**

Vervang de drukregelschroef en veer van de verdamper door een **SGI-PRESSURE ADJUSTER AG 600016**.

#### **Werkwijze:**

- Demonteer de drukregelschroef en de achterliggende veer.
- Monteer de SGI-PRESSURE ADJUSTER AG 600016.
- Laat de motor warm draaien op LPG en stel de druk af d.m.v. de drukregelschroef op ca. 850mbar **verschildruk DelP**.  
(Lees de **verschildruk DelP** af in het SYSTEM INFO menu op de Psion/PC.)



Drukregelschroef(achter sticker)

Het onderdeel kan aangevraagd worden door onderstaand formulier in te vullen en te faxen.

### **FAXFORMULIER. svp faxen naar 0318 - 557789**

Naam en adres bedrijf:

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_ Faxnummer: \_\_\_\_\_

Bestelt AG 600016 i.v.m. bovenstaande klacht voor:

Merk en type: \_\_\_\_\_ Kenteken: \_\_\_\_\_

Km-stand : \_\_\_\_\_

In te vullen door AG Autogas Systems:

Naar aanleiding van deze fax sturen wij u het onderdeel toe inclusief een Retour/Garantieaanvraagformulier.

De onderdelen worden op \_\_\_\_ - \_\_\_\_ -2001 verstuurd.