



Service Mededeling

Onderhoud SGI

UITGAVE VAN AG AUTOGAS SYSTEMS VEENENDAAL

SGI004A

MEI 2001

In de Service Mededeling SGI004 is per abuis een verkeerd onderdeelnummer vermeld. Wij verzoeken u die Service Mededeling te vervangen voor onderstaande mededeling.

Onderhoudsvoorschrift SGI-systeem:

Onder de LPG-uitgang van de verdamper is een filter geplaatst. Ook in de LPG-ingang is een filter geplaatst.

Tijdens een grote onderhoudsbeurt van de motor, of minimaal na 60.000km, dienen beide filters vervangen te worden. Ook moet eventuele sludge afgetapt worden via de aftapplug.

De filters kunnen besteld worden bij de afdeling binnenverkoop onder bestelnummer AG 600017 FILTER KIT VAPORISER (set van beide filters en O-ringen).

