

Ihr Servicebüro TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
Robert-Perthel-Str. 28  
50739 Köln  
Tel.: 0221/96941-356

Herrn  
Frank Lothar Willuweit  
Breslauer Str. 188  
  
53340 Meckenheim

**Nachweis über die Durchführung der  
Gas-Anlagen-Prüfung (GAP) mit HU**

Amtliches Kennzeichen	SU-FX6699 (D)	
Unters.-Bericht	553/A684/00849-03	
Prüftermin	12.02.2014	
Prüfungsort	0000549070 000 / 50937 Köln	
Fahrzeugart	PERSONENKRAFTWAGEN	01 0200
	GESCHLOSSEN	
Fahrzeughersteller	RENAULT (F)	3004
Fahrzeugtyp	K	200 00T
Variante	-	
Version	-	
Verkaufsbezeichnung	SPACE	
Fahrz. Ident.-Nummer	VF1JK09A634021633	
Zul.Ges.-Gew. / Km-Stand	2435 kg / 146330 km	
Erstzul./Letzte HU /Achsl.	23.06.05 / 07.12 / 1410 kg	

Sehr geehrter Herr Willuweit!

An Ihrem Fahrzeug wurde eine Begutachtung zum Nachweis der Gasanlagenprüfung (GAP) durchgeführt.

(6233) Dipl.-Ing. Daniel Walther

Region Köln/Gummersbach

Stempel und Unterschrift

V.5.70/2.4.0-1/-/360000110000003XZ2K.../2/4 Exemplar

Information - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Prüfungsentgelt in EURO

23,80 inkl. MwSt.(19,00%)

Anlage: Nachweis über die Durchführung der Gas-Anlagen-Prüfung (GAP)

5336207

© TÜV, TÜEV und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

5/045 01.13

4

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in die Dienstleistung von TÜV Rheinland.


Bitte beachten Sie:

- **Dieser Bericht ist ein wichtiges Dokument:** Er dient als Nachweis für die auf der Vorderseite näher bezeichnete Art von Untersuchung oder Gutachten. Im Falle einer Hauptuntersuchung (HU) oder Sicherheitsprüfung (SP) besteht die gesetzliche Verpflichtung ihn bis zur nächsten fälligen Untersuchung der gleichen Art aufzubewahren. Legen Sie die Berichte bei SP-pflichtigen Fahrzeugen bitte im Prüfbuch ab.
- **Händigen Sie beim Fahrzeugverkauf alle gültigen Untersuchungsberichte/Prüfprotokolle/Gutachten dem neuen Eigentümer aus,** da sie für die Zulassung des Fahrzeugs notwendig sind/sein können.
- **Mängel, die bei der Untersuchung festgestellt wurden, sind auf der Vorderseite in Klarschrift ausgewiesen.** Gemäß gesetzlicher Verpflichtung sind alle festgestellten Mängel umgehend sach- und fachgerecht beseitigen zu lassen. Wurden erhebliche Mängel (EM) festgestellt, ist eine Nachuntersuchung des Fahrzeugs erforderlich. Diese muss bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der HU/SP durchgeführt werden. Bei Fristüberschreitung muss erneut die komplette HU/SP durchgeführt werden.
- **Hinweise gelten nicht als Mangel.** Dadurch möchten wir Sie auf bereits heute erkennbare nachteilige Fahrzeugveränderungen durch Verschleiß, Korrosion oder andere Umstände aufmerksam machen, damit Sie rechtzeitig erforderliche Maßnahmen planen können.
- **Nachweise zu erfolgten Fahrzeugveränderungen (wie z.B. Änderungsabnahme-Nachweise, Allgemeine Betriebserlaubnisse für Fz-Teile etc.)** führen Sie bei Fahrten bitte ständig mit, sofern deren Inhalte nicht durch die Zulassungsbehörde in die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs übernommen wurden. Bitte beachten Sie eventuelle Hinweise und Auflagen in den Prüfzeugnissen/Änderungsabnahme-Nachweisen.
- **Technische Fragen beantworten die TÜV Sachverständigen auch gerne telefonisch unter der Service-Rufnummer 0900 123 88 38** (1,86 € a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen).
- **Hinweis zum Datenschutz**  
Für die ordnungsgemäße Bearbeitung des gesetzlichen Prüfauftrages speichern wir die Daten des Fahrzeugs, Name und Anschrift des Halters sowie Daten für die kaufmännische Abwicklung nach den Vorgaben der StVZO, der AO und dem HGB. Dabei werden selbstverständlich die aktuell gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen des BDSG eingehalten.

---

Für weitergehende Informationen empfehlen wir unsere Internetplattform: [www.tuv.com](http://www.tuv.com) und unsere kostenlose Smartphone TR Automobil App.

QR-Code mit Smartphone scannen und kostenlose App laden:



- TÜV Rheinland in Ihrer Nähe
- Online Schadenmeldung
- aktuelle Informationen zu News und Events ,
- Tuning-Tipps
- Parkplatzfinder
- Wissenswertes rund ums Fahrzeug

**Die TÜV Rheinland Sachverständigen wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.**

Untersuchungsbericht: 553/A684/00849-03  
vom 12.02.2014

Seite 1

Ihr Servicebüro TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
Robert-Perthel-Str. 28  
50739 Köln  
Tel.: 0221/96941-356

### Nachweis über die Durchführung der Gas-Anlagen-Prüfung (GAP) mit HU

Es wird bescheinigt, daß die nachfolgenden Angaben zutreffen:

**Art der Gasanlage: LPG (Flüssiggas)**

Datum der Erstzulassung: 23.06.2005

Fahrzeughersteller : RENAULT (F)

Schlüssel.-Nr.: 3004

Fahrzeugart, Ausführung: PERSONENKRAFTWAGEN  
GESCHLOSSEN

Schlüssel.-Nr.: 01 0200

Fahrzeugtyp: K

Schlüssel.-Nr.: 200 00T

Fahrz.-Identifizierungs-Nr.: VF1JK09A634021633

Datum der Prüfung: 12.02.2014

Ausführende Stelle: 0024063478 000

Ergebnis der Sichtprüfung: In Ordnung

Ergebnis der Dichtheitsprüfung: In Ordnung

Ergebnis der Funktionsprüfung: In Ordnung

---

**Gesamtergebnis der Prüfung: bestanden**

---

Datum: 12.02.2014

Ort: Köln

Unterschrift:



Stempel:

(6233) Dipl.-Ing. Daniel Walther V.5.70/2.4.0-1-//360000110000003XZ2K\*;>>

5336215

5045 01 13 © TÜV, TÜEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in die Dienstleistung von TÜV Rheinland.


Bitte beachten Sie:

- **Dieser Bericht ist ein wichtiges Dokument:** Er dient als Nachweis für die auf der Vorderseite näher bezeichnete Art von Untersuchung oder Gutachten. Im Falle einer Hauptuntersuchung (HU) oder Sicherheitsprüfung (SP) besteht die gesetzliche Verpflichtung ihn bis zur nächsten fälligen Untersuchung der gleichen Art aufzubewahren. Legen Sie die Berichte bei SP-pflichtigen Fahrzeugen bitte im Prüfbuch ab.
- **Händigen Sie beim Fahrzeugverkauf alle gültigen Untersuchungsberichte/Prüfprotokolle/Gutachten dem neuen Eigentümer aus,** da sie für die Zulassung des Fahrzeugs notwendig sind/sein können.
- **Mängel, die bei der Untersuchung festgestellt wurden, sind auf der Vorderseite in Klarschrift ausgewiesen.** Gemäß gesetzlicher Verpflichtung sind alle festgestellten Mängel umgehend sach- und fachgerecht beseitigen zu lassen. Wurden erhebliche Mängel (EM) festgestellt, ist eine Nachuntersuchung des Fahrzeugs erforderlich. Diese muss bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der HU/SP durchgeführt werden. Bei Fristüberschreitung muss erneut die komplette HU/SP durchgeführt werden.
- **Hinweise gelten nicht als Mangel.** Dadurch möchten wir Sie auf bereits heute erkennbare nachteilige Fahrzeugveränderungen durch Verschleiß, Korrosion oder andere Umstände aufmerksam machen, damit Sie rechtzeitig erforderliche Maßnahmen planen können.
- **Nachweise zu erfolgten Fahrzeugveränderungen** (wie z.B. Änderungsabnahme-Nachweise, Allgemeine Betriebserlaubnisse für Fz-Teile etc.) führen Sie bei Fahrten bitte ständig mit, sofern deren Inhalte nicht durch die Zulassungsbehörde in die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs übernommen wurden. Bitte beachten Sie eventuelle Hinweise und Auflagen in den Prüfzeugnissen/Änderungsabnahme-Nachweisen.
- **Technische Fragen beantworten die TÜV Sachverständigen auch gerne telefonisch** unter der Service-Rufnummer 0900 123 88 38 (1,86 € a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen).
- **Hinweis zum Datenschutz**  
Für die ordnungsgemäße Bearbeitung des gesetzlichen Prüfauftrages speichern wir die Daten des Fahrzeugs, Name und Anschrift des Halters sowie Daten für die kaufmännische Abwicklung nach den Vorgaben der StVZO, der AO und dem HGB. Dabei werden selbstverständlich die aktuell gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen des BDSG eingehalten.

---

Für weitergehende Informationen empfehlen wir unsere Internetplattform: [www.tuv.com](http://www.tuv.com) und unsere kostenlose Smartphone TR Automobil App.

QR-Code mit Smartphone scannen und kostenlose App laden:



- TÜV Rheinland in Ihrer Nähe
- Online Schadenmeldung
- aktuelle Informationen zu News und Events
- Tuning-Tipps
- Parkplatzfinder
- Wissenswertes rund ums Fahrzeug

**Die TÜV Rheinland Sachverständigen wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.**



Ihr Servicebüro TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
 Robert-Perthel-Str. 28  
 50739 Köln  
 Tel.: 0221/96941-356

Herrn  
 Frank Lothar Willuweit  
 Breslauer Str. 188  
 53340 Meckenheim

**Hauptuntersuchung (§29 StVZO)**

Amtliches Kennzeichen	<b>SU-FX6699 (D)</b>	
Unters.-Bericht	553/A684/00849-03	
Prüftermin	12.02.2014 13:06 Uhr	
Prüfungsort	0000549070 000 / 50937 Köln	
Fahrzeugart	PERSONENKRAFTWAGEN	01 0200
	GESCHLOSSEN	
Fahrzeughersteller	RENAULT (F)	3004
Fahrzeugtyp	K	200 00T
Variante	-	
Version	-	
Verkaufsbezeichnung	ESPACE	
Fahrz. Ident.-Nummer	VF1JK09A634021633	
Zul.Ges.-Gew. / Km-Stand	2435 kg / 146330 km	
Erstzul./Letzte HU /Achsl.	23.06.2005 / 07.2012 / 1410 kg	

Prüfergebnis	HU -Plakette	nächste Untersuchung
<b>Ohne festgestellte Mängel</b>	<b>zugeteilt und angebracht</b>	<b>02.2016 (HU)</b>

Sehr geehrter Herr Willuweit!

An Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

**Hinweise:**

A01 - Bremswirkung gem. Pkt.8 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung.

**Messwerte:**

Betriebsbremse: ZGM

Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Summe/Achse	
1	380	380	760	
2	240	240	480	Blockiert

Links	Rechts	Summe/Achse
200	200	400

Zul.Ges.Gew: 2435 kg

Abbremsung: 51 %

Abbremsung: 16 %

**Angaben zur Abgasuntersuchung:**

Kontroll-Nr. der Werkstatt: 6233  
 Datum der Prüfung: 12.02.2014

(6233) Dipl.-Ing. Daniel Walther

Region Köln/Gummersbach

Stempel und Unterschrift

V.5.70/2.4.0-1/-/010000010000003XZ2K\*;;>>/1. Exemplar

**Information - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug**

Prüfungsentgelt in EURO	65,81	inkl. MwSt.(19,00%)
Vergütung für Vorführung /Gerätenutzung	6,00	inkl. MwSt.(19,00%)
Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	1,19	inkl. MwSt.(19,00%)
<b>Gesamt</b>	<b>73,00</b>	<b>inkl. MwSt.(19,00%)</b>



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in die Dienstleistung von TÜV Rheinland.


Bitte beachten Sie:

- **Dieser Bericht ist ein wichtiges Dokument:** Er dient als Nachweis für die auf der Vorderseite näher bezeichnete Art von Untersuchung oder Gutachten. Im Falle einer Hauptuntersuchung (HU) oder Sicherheitsprüfung (SP) besteht die gesetzliche Verpflichtung ihn bis zur nächsten fälligen Untersuchung der gleichen Art aufzubewahren. Legen Sie die Berichte bei SP-pflichtigen Fahrzeugen bitte im Prüfbuch ab.
- **Händigen Sie beim Fahrzeugverkauf alle gültigen Untersuchungsberichte/Prüfprotokolle/Gutachten dem neuen Eigentümer aus,** da sie für die Zulassung des Fahrzeugs notwendig sind/sein können.
- **Mängel, die bei der Untersuchung festgestellt wurden, sind auf der Vorderseite in Klarschrift ausgewiesen.** Gemäß gesetzlicher Verpflichtung sind alle festgestellten Mängel umgehend sach- und fachgerecht beseitigen zu lassen. Wurden erhebliche Mängel (EM) festgestellt, ist eine Nachuntersuchung des Fahrzeugs erforderlich. Diese muss bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der HU/SP durchgeführt werden. Bei Fristüberschreitung muss erneut die komplette HU/SP durchgeführt werden.
- **Hinweise gelten nicht als Mangel.** Dadurch möchten wir Sie auf bereits heute erkennbare nachteilige Fahrzeugveränderungen durch Verschleiß, Korrosion oder andere Umstände aufmerksam machen, damit Sie rechtzeitig erforderliche Maßnahmen planen können.
- **Nachweise zu erfolgten Fahrzeugveränderungen** (wie z.B. Änderungsabnahme-Nachweise, Allgemeine Betriebserlaubnisse für Fz-Teile etc.) führen Sie bei Fahrten bitte ständig mit, sofern deren Inhalte nicht durch die Zulassungsbehörde in die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs übernommen wurden. Bitte beachten Sie eventuelle Hinweise und Auflagen in den Prüfzeugnissen/Änderungsabnahme-Nachweisen.
- **Technische Fragen beantworten die TÜV Sachverständigen auch gerne telefonisch unter der Service-Rufnummer 0900 123 88 38** (1,86 € a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen).
- **Hinweis zum Datenschutz**  
Für die ordnungsgemäße Bearbeitung des gesetzlichen Prüfauftrages speichern wir die Daten des Fahrzeugs, Name und Anschrift des Halters sowie Daten für die kaufmännische Abwicklung nach den Vorgaben der StVZO, der AO und dem HGB. Dabei werden selbstverständlich die aktuell gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen des BDSG eingehalten.

---

Für weitergehende Informationen empfehlen wir unsere Internetplattform: [www.tuv.com](http://www.tuv.com) und unsere kostenlose Smartphone TR Automobil App.

QR-Code mit Smartphone scannen und kostenlose App laden:



- TÜV Rheinland in Ihrer Nähe
- Online Schadenmeldung
- aktuelle Informationen zu News und Events
- Tuning-Tipps
- Parkplatzfinder
- Wissenswertes rund ums Fahrzeug

**Die TÜV Rheinland Sachverständigen wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.**



**Nachweis**  
über die Durchführung der AU nach  
Nummer 3.1.1.1 der Anlage VIII StVZO

AU-Prüfstelle : Sölzer Auto Service  
 Adresse : Nonnenwertherstr. 73 , 50937 Köln  
 Tel. / Fax : 0221-463680 / 00221-4064069  
 E-Mail :  
 AU-Messgerät / AU-Prog. : Hella Gutmann mega Compass BMS / 01.17.079 (Leitfaden Vers. 4)  
 OBD-Auslesegerät : INTEGRIERT

Messprogramm : G-Kat mit OBD Kraftstoffart : Benzin

Fahrzeug-Ident.-Daten  
 Fzg.-Typ/-SN/Code : Espace IV 2.0i / 200 Artliches Kennzeichen : BU-FX6699  
 Fzg.-Hersteller/-SN/Code : Renault / 3004 Kilometerstand : 146330  
 Fzg.-Ident.-Nr. : VF1JX09A634021633 Erstzulassung : 23.06.2005  
 Emissionsklasse/-SN/Code : K462 Motorcode : F4R-T7

Funktionsprüfung OBD		Ergebnis
Sichtprüfung MIL	:	i.O.#
Kommunikationsaufbau	:	i.O.
ISO 14230-4 Fast	:	
OBD-Status	:	2080
Status Kontrollleuchte MIL	:	i.O.
Übereinstimmung Status/MIL	:	i.O.#
Prüfbereitschaft unterstützt	:	010100100001
gesetzt	:	000000100001 nicht alle durchgeführt
Fehlerspeicher	:	Anzahl abgasrelevanter Fehler: 0
		i.O.

Abgasprüfung		Sollwerte	Istwerte	Ergebnis
Motor Temperatur	[°C]	80 - 130	93.0	i.O.
Erhöhter Leerlauf	[l/min]	1350 - 2600	1901	i.O.
CO	[% voll]	0.00 - 0.30	0.006	i.O.
Lambda	[-]	0.970 - 1.030	1.001	i.O.
Leerlauf	[l/min]	550 - 980	719	i.O.
Regelsonden	:	Bauart: Sprungsonde		
Bank 1 Prüfdrehzahl	[l/min]	650 - 850	761	i.O.
Spannungshub	[V]	>0.300	0.617	i.O.

Gesamtergebnis : i.O.  
 Ablauf Frist für nächste AU : 02/2016

Fehlerbehebung vor AU : Nein nach Nr. 4.4 AU-Richtlinie  
 Nicht behobene Mängel : nach Nr. 5.5 AU-Richtlinie

Erläuterungen : Alle mit # gekennzeichneten Messwerte sind manuelle Eingaben

Datum / Uhrzeit: 12.02.2014 / 10:25:37

Prüfer:

Kontrollnummer:

Unterschrift:

Stempel:

Daniel Walther

