

Technisch Service Bulletin

Systeem	Categorie	Type	Datum
SGI	Inbouw instructie	AG 40386	11 mei 2005

AG 40386 in Peugeot 407

Klacht:


Na het monteren van de AG 40386 wordt de benzinemeter niet gereset na het starten.

Oorzaak:


In de inbouw instructies (instructienummers 683712*1 & 683713*1) zijn de posities van de draden 'red/blue' en 'black/blue' verkeerd aangegeven.

Oplossing:

Sluit de AG 40386 aan volgens het juiste schema. Draad 'red/blue' richting tankvlotter, draad 'black/blue' richting tankmeter. Vanaf nu staat dit juiste schema ook in de inbouw instructies die bijgeleverd zijn bij de sets (instructienummers 683712*2 & 683713*2).



ONJUIST SCHEMA



JUIST SCHEMA